

AVIS DE TRAVAUX

Publié le 8 juin 2018

Description de l'entrave	
Endroit	2 ^e Rang, face au numéro d'immeuble 9985
Durée	Du 12 au 14 juin, de 7 h à 17 h
Nature des travaux	Remplacement de ponceau
Impact sur la circulation	Le 2 ^e Rang sera complètement fermé à la circulation.
Explication du détour	En direction nord et sud, le détour se fera par le 1 ^{er} Rang Ouest de Saint-Simon, le chemin du Rapide-Plat Sud et la route Marcel-Grégoire. Aucune circulation routière ne sera possible dans la zone des travaux puisqu'il aura une entrave dans la chaussée.
Plan de détour	Ci-joint

Au cours de l'année, plusieurs entraves sont planifiées afin d'améliorer le réseau routier et les infrastructures. La Ville de Saint-Hyacinthe travaille pour réduire les impacts auprès des piétons, des cyclistes, des résidents et des automobilistes. Nous vous remercions de votre compréhension. L'échéancier est tributaire des conditions climatiques.

PLAN DE DÉTOUR

2^E RANG – 12 AU 14 JUIN DE 7 H À 17 H

